



4872138

NAF Test Eierskifte

Testdato
17.09.2024



Kunde

Navn	Albertine Nebelung	Kontaktperson	
Medlemsnummer	70427586	Navn	Albertine Nebelung
Adresse	Toppåsveien 62	Telefon	46635351
Postnummer og -sted	1352 Kolsås	E-post	albertine.nebelung@gmail.com
Telefon	46635351		
E-post	albertine.nebelung@gmail.com		



Kjøretøy

Bilmerke	Volkswagen	Motorstørrelse	cm ³
Modell	GOLF	Motoreffekt	100 kW
Type	AU	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	EK52088	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	WVWZZZAUZJW900694	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	149553	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2017
		Registrert første gang	25.08.2017



Informasjon

Mange opplever usikkerhet ved kjøp og salg av bruktbil, både iht. prosessen og kjøretøyets tekniske tilstand. Som kjøper eller selger er du tjent med å avdekke feil og mangler som lar seg avdekke i forkant av en handel.

NAF Test Eierskifte vil kunne avdekke feil og mangler iht. testens definerte kontrollpunkter, og/eller gi deg en bekreftelse på normal tilstand.

Vår vurdering har fokus på kjøretøyets tekniske tilstand på kontrolltidspunktet, og veiledning er vår verdiskapning. NAF Test vektlegger teknisk tilstandsvurdering iht. kjøretøyets driftssikkerhet, miljøhensyn og komfort. Testens definerte kontrollpunkter omhandler bremses, lys, hjuloppheng, styring, understell, motor/drivverk, karosseri og interiør.

Nå kan du se rapportene dine i NAF appen. Appen kan lastes ned i App Store eller Google Play.



4872138

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.4	Service/Dokumentasjon.	Aktivert serviceindikator	
36.2	Full systemskann.	Det finnes feilkoder, se rapport	
37.5	Lykter/lys.	Lys virker ikke	Venstre bremselys
79.1	Støtdempere.	Oljelekkasje fra støtdemper:	Venstre foran, Høyre foran

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
1.8	Skilter.	Skade på skilt:	Bakre
4.8	Vurdering av prisforlangende.	Prisforlangende ikke oppgitt	
14.8	Glassruter.	Noe steinsprut på frontrute	
57.8	Bakseter.	* Noe flekker baksete.	
65.7	Bagasjeromstildekning/rollo	* Mangler baggasjeromstildekning/rollo	
67.26	Lakk / karosseri utvendig.	Varierende kvalitet på rep.lakkering	Høyre bakskjerm
67.29		Rustangrep:	Bakluke
67.34		* Bil har noen bruksmerker.	
77.9	Bremseskiver innvendig.	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran

Servicehistorikk

Bilen har elektronisk servicedokumentasjon

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	16 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Frist for neste EU kontroll	24.03.2025



4872138

Generell informasjon.

- 1 - Skilter. **O**
- 2 - Sentrallås. **✓**
- 3 - Service/Dokumentasjon. **R**
- 4 - Vurdering av prisforlangende. **O**

Interiør.

- 5 - Ratt, rattaksel, ledd. **✓**
- 6 - Brems pedal. **✓**
- 7 - Varsellamper/ meldinger. **✓**
- 8 - Bremskraftforsterker. **✓**
- 9 - Instrumenter. **✓**
- 10 - Dashbord /midtkonsoll. **✓**
- 11 - Vindusvisker, spyl. **✓**
- 12 - Lyktespyler / Viser. **✓**
- 13 - Lyd / lyssignaler. **✓**
- 14 - Glassruter. **O**
- 15 - Setevarmer. **✓**
- 16 - Innvendig speil. **✓**
- 17 - Utvendig speil. **✓**
- 18 - Solskjerm. **✓**
- 20 - Taktrekk. **✓**
- 21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC). **✓**
- 22 - Parkeringsvarmer /tillegsvvarmer. **✓**
- 23 - Interiør generelt. **✓**

Prøvekjøring.

- 24 - Motor virkemåte. **✓**
- 25 - Kjøreegenskaper. **✓**
- 26 - Unormal lyd. **✓**
- 27 - Girkasse. (automatisk) **✓**
- 30 - Parkeringsbrems. **✓**
- 31 - Bremsvirkning. **✓**

Motor.

- 34 - Panser. **✓**
- 35 - Understellsnummer. **✓**
- 36 - Full systemskann. **R**
- 37 - Lykter/lys. **R**
- 38 - Oppvarmet rute/speil. **✓**
- 39 - Bremsvæske. **✓**
- 40 - Kjølevæske. **✓**
- 41 - Kjølevifte. **✓**
- 42 - Kjølesystem. **✓**
- 43 - Batteri 12 volt. **✓**
- 46 - Motorfester. **✓**

Karosseri.

- 49 - Lås. **✓**
- 50 - Dører. **✓**

Karosseri.

- 51 - Elektrisk vindusheis. **✓**
- 52 - Døråpning. **✓**
- 53 - Dørtrekk. **✓**
- 54 - Bilbelte. **✓**
- 55 - Gulvmatter/-teppe. **✓**
- 56 - Førersete. **✓**
- 57 - Bakseter. **O**
- 58 - Passasjerete. **✓**
- 59 - Ladekontakt elbil/hybrid. **✓**
- 60 - Ladekabel elbil/hybrid. **✓**
- 62 - Varseltrekant. **✓**
- 63 - Refleksvest. **✓**
- 64 - Laste-/bagasjerom. **✓**
- 65 - Bagasjeromstildekning/rollo **O**
- 67 - Lakk / karosseri utvendig. **O**



4872138

Underside.

68 - Vognbunn/understell.	✓
69 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
70 - Stabilisator.	✓
72 - Drivaksler.	✓
74 - Bremsesør.	✓
75 - Bremseslanger.	✓
76 - Bremsbelegg innvendig.	✓
77 - Bremseskiver innvendig.	0
78 - Parkbrems.	✓
79 - Støtdempere.	R
80 - Drivstofftank, rør, slange.	✓
81 - Lekkasjer.	✓
82 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid.	✓
85 - Travers.	✓
86 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
87 - Styrestag/ledd.	✓
88 - Styresnekke, tannstang.	✓
89 - Motorfester.	✓
90 - Fjærer / fjærbein.	✓

Hjul,dekk.

91 - Bremseskive/klosser	✓
92 - Hjullager.	✓
93 - Dekk.	✓
94 - Felg.	✓
95 - Ekstra hjulsett..	✓



4872138

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
2.1	Sentrallås.	Antall nøkler:	1 stk
21.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	23 °C
21.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	-3 °C
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, VF	180,00
31.2		Bremsevirkning, HF	180,00
31.3		Bremsevirkning, VB	150,00
31.4		Bremsevirkning, HB	150,00
39.1	Bremsevæske.	Kokepunkt (Skal være over 150°C)	240 °C
40.1	Kjølevæske.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	-42 °C
43.1	Batteri 12 volt.	Referanseverdi norm:	EN
43.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	380 ampere
43.3		Målt kaldstart-kapasitet:	320 ampere
60.1	Ladekabel elbil/hybrid.	Antall ladekabler i bilen:	2 stk
91.1	Bremsekive/klosser		Ikke mulig å måle uten demontering
93.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
93.2		Mønsterdybde VF	5,50 mm
93.3		Mønsterdybde HF	5,50 mm
93.4		Mønsterdybde VB	5,70 mm
93.5		Mønsterdybde HB	5,70 mm
94.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetalfelg
95.1	Ekstra hjulsett..		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet



4872138

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming - vurderingsdefinisjon

- Bør utbedres = Anbefaler reparasjon
- Kommentar = Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik. NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronikkfeil via diagnose.

NAF leser feilmeldinger via diagnose på de elektroniske styresystemer som bilens produsent har gitt tilgang til. Tilgjengelig tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller, og leses med gjeldende testutstyr som benyttes i NAF. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet.
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang

NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis bileier starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Naf senter Oslo
Eikenga 9
0579 Oslo
Telefon: +4745243912
Fax:
E-mail: eikenga@naf.no
Website:



17. sep. 2024

Nebelung

Køretøj: Volkswagen e-Golf7
Motorkode: EAZA
Produktionsår: 16-20
Kilometerstand: 149553 (udlæst fra styreenhed)
Registrering Nr: EK52088
VIN: WWWZZZAUZJW900694 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 17. sep. 2024 15:32:58

Fejlkode

Motor	Motorelektronik 1	1 Fejl
--------------	--------------------------	---------------

Fejlkode: 17158
CAN-bus
Meddelelse ukorrekt.

Motor	Elektromotor 1	0
--------------	-----------------------	----------

ABS	Bremseelektronik	5 Fejl
------------	-------------------------	---------------

Fejlkode: 4133
Parkeringsbremse-servomotorer
Uplausibelt signal.

Fejlkode: 4214
Hill holder-kontakt
Uplausibelt signal.

Fejlkode: 8400
CAN-bus
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 16401
Dæktrykadvarsel
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 32832
Knap til parkeringsbremse
Funktion ukorrekt.

ABS	Bremsekraftforstærkning	0
------------	--------------------------------	----------

Airbag	Airbag	0 Fejl
Klimaanelæg	Varme/klimaanelæg	1 Fejl
<p>Fejlkode: 1048838 Funktionsbegrænsning pga. styreenhed for batteriovervågning System aktivt.</p>		
Klimaanelæg	Parkerings-/tilskudsvarmer	ikke tilgængelig
Komfort	Gateway-elektronik 1	3 Fejl
<p>Fejlkode: 11018 Bremselys venstre side Afbrydelse/kortslutning til plus</p> <p>Fejlkode: 197904 Centrallås Overtemperatur konstateret.</p> <p>Fejlkode: 204546 Trådløs nøgle 2 Spænding for lav.</p>		
Komfort	Hybridbatteristyring	0
Komfort	Højspændings-batteriopladningsstyring	1 Fejl
<p>Fejlkode: 2098176 Ladestander Initialisering fejl.</p>		
Komfort	Højspændings-batterilader	0
Komfort	Termostyring	8 Fejl
<p>Fejlkode: 37096 Automatisk adressering sub-bus 1 Nederste grænseværdi underskredet.</p> <p>Fejlkode: 37126 Automatisk adressering sub-bus 2 Nederste grænseværdi underskredet.</p> <p>Fejlkode: 59040 Kølemiddeltryksensor/kølemiddeltemperaturføler 4 Funktion ukorrekt.</p> <p>Fejlkode: 59047 Ekspansionsventil 1 mekanisk Fejl</p> <p>Fejlkode: 59055 Ekspansionsventil 2 mekanisk Fejl</p> <p>Fejlkode: 59063</p>		

Ekspansionsventil 3
mekanisk Fejl

Fejlkode: 59079
Kølemiddelspærreventil 1
mekanisk Fejl

Fejlkode: 59111
Kølemiddelspærreventil 5
mekanisk Fejl

Komfort	Kombiinstrument	0
Komfort	Lygtenivellering	ikke tilgængelig
Komfort	Lysstyring venstre	ikke tilgængelig
Komfort	Lysstyring højre	ikke tilgængelig
Komfort	Lysstyring venstre 2	0
Komfort	Lysstyring højre 2	0
Komfort	Fjernlysassistent	ikke tilgængelig
Komfort	Parkeringssensor	0
Komfort	Radarsensor adaptiv fartpilot	1 Fejl

Fejlkode: 2068
CAN-bus
Meddelelse ukorrekt.

Komfort	Førerdørselektronik	0
Komfort	Passagerdørselektronik	0
Komfort	Dørelektronik førerside bag	ikke tilgængelig
Komfort	Dørelektronik passagerside bag	ikke tilgængelig
Komfort	Sædejustering fører	ikke tilgængelig
Komfort	Diagnose-interface-bus	1 Fejl

Fejlkode: 8526361
12 V-batterimanagementsystem
Advarsel udløst

Komfort	Nødopkaldssystem/telematiksystem	0
Komfort	Anhængerfunktion	ikke tilgængelig
Komfort	Specialfunktion	ikke tilgængelig

Komfort	Vognbaneskiftassistent	ikke tilgængelig
Komfort	Vognbaneskiftassistent 2	ikke tilgængelig
Komfort	Frontkamarasystem	ikke tilgængelig
Komfort	Aktuator for karosseristøj	ikke tilgængelig
Komfort	Motorlydssimulator	ikke tilgængelig
Komfort	Bagklapselektronik	ikke tilgængelig
Komfort	Head up-display	ikke tilgængelig
Komfort	Skydetag	ikke tilgængelig
Komfort	Multifunktionsmodul	0
Komfort	Specialkøretøjsassistent	ikke tilgængelig
Komfort	Batteriregulering ekstralager 1	ikke tilgængelig
Gearkasse	Firhjulselektronik	ikke tilgængelig
Gearkasse	Gearelektronik	ikke tilgængelig
Gearkasse	Differentialespærreelektronik	ikke tilgængelig
Tyverisikring	Interface adgangs- og startsystem	0 Fejl
Undervogn	Hjuldæmpningselektronik	ikke tilgængelig
Styretøj	Servostyring	1 Fejl
<p>Fejlkode: 11776 Spændingsforsyning Strømkreds med fejl.</p>		
Styretøj	Ratstammemodul	0
Styretøj	Elektron. Ratstammelåsning	0
Audio/Video	Sound-system	ikke tilgængelig
Audio/Video	Tv-tuner	ikke tilgængelig
Audio/Video	Informationselektronik	0 Fejl
Dæktryksovervågning	Dæktryksovervågning	ikke tilgængelig